
Servicii de reparatii terminal de date rigidizat tip ISIS

I.D.: 65350567

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.01.22 | Coduri CPV | 50532400-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.01.22 | Pretul estimativ: | 15.500,00 RON - 15.500,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Garda de Coasta intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele servicii: -o reparatie la terminalul de date rigidizat cu placa de achizitie video tip ISIS, astfel placa de baza necesita schimbare de condensatori electrolitici, inlocuire baterie BIOS, inlocuire pasta termoconductoare pe sistemul de racire; placa video Matrox necesita reballing la circuitul CT3616 si 1 memorie, inlocuire 2 memorii, inlocuire paduri termoconductoare si carcasa necesita inlocuire desicator, schimbare pasta termoconductoare sistem racire procesor si sistem racire placa de achizitie video Matrox; - o reparatie la terminalul de date rigidizat cu placa de achizitie video tip ISIS, astfel placa de baza necesita inlocuire baterie BIOS, inlocuire pasta termoconductoare pe sistemul de racire; placa video Matrox necesita inlocuire 4 memorii, inlocuire paduri termoconductoare si carcasa necesita inlocuire desicator, schimbare pasta termoconductoare sistem racire procesor si sistem racire placa de achizitie video Matrox.
