
Servicii de reparatie subsisteme, componente si subansambluri autospeciala de supraveghere cu termoviziune.

I.D.: 16376571

Data publicarii	29.11.16	Coduri CPV	50344000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.12.16	Pretul estimativ:	10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Servicii de reparare a echipamentului de supraveghere din dotarea Autospeciala de supraveghere cu termoviziune ARTEMIS pe sasiu LAND ROVER DISCOVERY 4, Tip motor 276DT, Sursa energie Motorina, Serie sasiu SALLAAA18AA548253, An de fabricatie 2010. Defect posibil: dispozitiv de extindere (pilon), videorecorder digital VD (rezolutie de înregistrare 720x576 pixeli, capacitate 500 GB, alimentare 12÷24V cc, interfata USB, compresie video MPEG4).
