

Acord cadru servicii de remediere defectiuni la echipamente medicale

I.D.: 66235906

Data publicarii	15.02.22	Coduri CPV	98390000-3
Pretul estimativ:	630,00 RON - 630,00 RON 41.760,00 RON - 41.760,00 RON 37.629,00 RON - 37.629,00 RON 8.730,00 RON - 8.730,00 RON 5.580,00 RON - 5.580,00 RON 8.028,00 RON - 8.028,00 RON 6.408,00 RON - 6.408,00 RON 11.160,00 RON - 11.160,00 RON 45.985,50 RON - 45.985,50 RON 7.200,00 RON - 7.200,00 RON 3.864,60 RON - 3.864,60 RON 12.240,00 RON - 12.240,00 RON 58.356,00 RON - 58.356,00 RON 12.240,00 RON - 12.240,00 RON 47.953,44 RON - 47.953,44 RON 57.600,00 RON - 57.600,00 RON 47.953,44 RON - 47.953,44 RON 12.240,00 RON - 12.240,00 RON		

Descriere: 17. remediere defectiuni la automatul de includere Slee MPS/P, remediere defectiuni la automatul de includere Slee MPS/P-2 buc. 10. remediere defectiuni la videofibroscop flexibil Storz, remediere defectiuni la videofibroscop flexibil Storz-2 buc. 9. Remediere defectiuni la fibrobronhoscop Storz SN 59156 art. nr. 11301 BNX, Remediere defectiuni la fibrobronhoscop Storz SN 59156 art. nr. 11301 BNX-2 buc. 15. remediere defectiuni la automatul de montare Clearvue, remediere defectiuni la automatul de montare Clearvue-2 buc. 11. remediere defectiuni la microtom de sectionare Microm (Thermos) HM 325, remediere defectiuni la microtom de sectionare Microm (Thermos) HM 325-2 buc. 16. remediere defectiuni la automatul de colorare Gemini, remediere defectiuni la automatul de colorare Gemini poz. 1- constatare tehnica-2 buc, poz. 2-element de incalzire H1 pentru automatiul de colorare Gemini (aA78010506)-2 buc. 12. Remediere defectiuni la automatul de montare Clearvue, Remediere defectiuni la automatul de montare Clearvue -2 buc. 18. remediere defectiuni la motorul rotativ System 8 Stryker, remediere defectiuni la motorul rotativ System 8 Stryker-2 buc. 14. Efectuare revizie tehnica si remediere defectiuni la analizorul ABL 800, Efectuare revizie tehnica si remediere defectiuni la analizorul ABL 800-2 buc. 13. remediere defectiuni masa de operatie Steris C max 3, remediere defectiuni masa de operatie Steris C Max 3-2 buc. 5. remediere defectiuni la endoscop (videogastroscop) Olympus, remediere defectiuni la endoscop (videogastroscop) Olympus-2 buc. 7. remediere defectiuni la telescop O grade Olympus, remediere defectiuni la telescop O grade Olympus-2 buc. 2. remediere defectiuni la videoduodenoscop Olympus tip TJF-145 seria 2300619, remediere defectiuni la videoduodenoscop Olympus tip TJF-145 seria 2300619-2 buc. 8. remediere defectiuni la telescop 30 grade Olympus, remediere defectiuni la telescop 30 grade Olympus-2 buc. 4. Remediere defectiuni la videogastroscop Olympus tip GIF H 170 SN 2930346, Remediere defectiuni la videogastroscop Olympus tip GIF H 170 SN 2930346-2 buc. 3. remediere defectiuni la videoduodenoscop Olympus tip TJF-145 seria 2401972, remediere defectiuni la videoduodenoscop Olympus tip TJF-145 seria 2401972-2 buc. 1. remediere defectiuni la videoduodenoscop Olympus GIF-H 170 seria 2930003, remediere defectiuni la videoduodenoscop Olympus GIF-H 170 seria 2930003-2 buc. 6. remediere defectiuni la telescop cu vedere laterală Olympus, remediere defectiuni la telescop cu vedere laterală Olympus-2 buc.

