
Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX

I.D.: 98011094

Data publicarii 29.05.24

Coduri CPV 50420000-5

Pretul estimativ: 28.781,00 RON - 28.781,00 RON

Descriere: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 4.0 x 65, cod: 11302BDX V3 DEFECTIUNI CONSTATATE teaca externa este deteriorata la imbinarea cu manerul nu are imagine nu are lumina canal de lucru deteriorat nu este etans OPERATIUNI NECESARE inlocuire teaca externa inlocuire sistem transmisie imagine inlocuire sistem transmisie lumina inlocuire canal de lucru
