
Reparatie la autospeciala Mercedes Benz Sprinter 515 CDI

I.D.: 43602094

Data publicarii	30.08.19	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.718,20 RON - 2.718,20 RON

Descriere: REPARATIE CONF DEVIZ 11051650. Verificare martori aprinsi in bord cu remedieri cu înlocuire: bieleta directie dreapta, pivoti stang si drept, chit saboti de frana parcare, cabluri frana parcare, senzor ABS dreapta fata.
