
REPARATIE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

I.D.: 88361549

Data publicarii	19.10.23	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.344,54 RON - 3.344,54 RON

Descriere: Reparatie sistem supraveghere video dupa cum urmeaza: - inlocuire 5 camere de supraveghere Wireless, 4MP 2K, PTZ, 3.6 mm, Iluminare duala 30m, slot card - Rezolutia de inregistrare este 2K cu 2560 x 1440 pixeli si 25 de cadre pe secunda, astfel calitatea videoclipurilor va fi mult mai buna. Totodata, lentila fixa de 3.6 mm va capta un unghi vizual de 79°. Unghi vizual de 105° (diagonala) cu zoom digital de 16x, avand un senzor CMOS performant de 1/2.8 inch. Acest senzor faciliteaza o rezolutie video de 4 Megapixeli la maxim 30 FPS. - montaj doze de legatura 100x100 x 5 buc - programare sistem de supraveghere video mai putin
