

---

## **REPARATII Router Cisco 2811**

I.D.: 52949985

---

Data publicarii	23.12.20	Coduri CPV	48920000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.361,34 RON - 3.361,34 RON

---

Descriere: Pachetul contine: 3 x inlocuit modul retea hwic pentru router cisco 2811 = 1008.40 lei/buc 1 x inlocuit sursa pentru router cisco 2811 = 336.14 lei/buc Total pachet: 3361.34lei

---