

Service stingatoare si materiale PSI

I.D.: 46295920

Data publicarii	12.05.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.159,91 RON - 2.159,91 RON

Descriere: Verificat stingator tip P1: 2 buc x 12 lei Verificat stingator tip G5: 15 buc x 15 lei Verificat stingator tip G2: 6 buc x 15 lei Verificat stingator tip P6: 24 buc x 15 lei Verificat/presurizat stingator tip P6: 5 buc x 24 lei Schimbat furtun refulare: 5 buc x 6 lei Stingator cu pulbere ABC tip P6: 15 buc x 79.83 Stingator cu pulbere ABC tip P1: 3 buc x 37.82 Verificarea stingatoarelor de incendiu reprezinta un ansamblu de operatiuni efectuate de catre personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi increderea ca produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor functionale demonstrate la modelul certificat si ca prezinta siguranta in exploatare. In urma operatiunilor de verificare, stingatoarele de incendiu trebuie sa corespunda integral cu modelul certificat. In cazul in care in urma operatiunilor de verificare se constata existenta unor defectiuni, se procedeaza, dupa caz, la remedierea acestora conform operatiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingatorului de incendiu. Operatiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingator de incendiu, in functie de tipul acestuia, sunt: a)identificarea stingatorului; b)verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului; c)verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia, numai pentru stingatoarele permanent presurizate; d)verificarea furtunului/duzei de refulare/palniei; e)verificarea starii de inca
