

Furnizare piese auto

I.D.: 14895494

Data publicarii	09.09.16	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.09.16	Pretul estimativ:	21.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: UM 01119 Brasov în calitate de autoritate contractanta delegata realizeaza un studiu de piata pentru urmatoarele produse: Piese de schimb necesare pentru UM 01090 Predeal: Cilindru comanda ambreiaj Raba(cu tija de comanda) - 1 set; Pompa alimentare Raba - 2 buc; Pompa apa Raba - 1 buc; Pompa ulei EATON - 1 buc; Releu tensiune 12V - 2 buc; Stator alternator 24V - 1 buc; Garnitura chiulasa Saviem - 2 buc; Cilindru principal frana Raba - 1 buc; Cilindru receptor ambreiaj Raba - 1 buc; Supapa siguranta AE 4110 Raba - 1 buc; Supapa siguranta cu 4 circuite Raba - 1 buc; Releu incarcare 24V - 2 buc; Garnitura chiulasa Buldozer S1500 - 1 buc; Cilindru frana fata ARO - 12 buc; Cilindru frana spate ARO - 6 buc; Demaror ARO cu motor D127 - 2 buc; Supapa purjare Raba - 4 buc; Toba evacuare Raba, pe stanga (model 1980) - 2 buc; Caseta directie (81462006037) - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01700 Brasov: Pompa ambreiaj Raba - 2 buc; Pompa alimentare Raba - 2 buc; Kit ambreiaj Raba fi 420 - 1buc; Radiator racire 5 celule Raba - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01044 Campulung: Pompa apa Raba - 1 buc; Electromotor ARO, motor L 27 - 1 buc; Pompa frana ARO simplu circuit - 1 buc; Termoflot Raba - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01119 Brasov: Ansamblu teava de evacuare raba (model nou) - 1 buc; Electromotor Raba - 1 buc; Furtun servodirectie Raba - 2 buc; Furtune instalatie aer Raba (piuli?a H22 -reduc?ie H19 - filet M18 - lungime 85 cm) - 2 buc; Butelie aer Raba (25 litri) - 1 buc; Furtun de alimentare cu holendere(holender-holender O-O) - 5 buc; Oglinda retrovizoare Raba - 4 buc; Oglinda retrovizoare Aro - 4 buc; Contact cu cheie Raba - 2 buc; ?urub pivot inferior ARO - 10 buc; Buton întrerupator avarie Raba - 2 buc; Baterie filtre motorina Raba - 2 buc; Alternator 28V - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01107 Brasov: Electromotor Raba - 2 buc; Furtun Alimentare holender-holender pentru RABA - 2 buc; Pivot ARO - 4 buc; Cap bara ARO 2 buc; Saboti frana fata ARO - 2 seturi; Aeroterma ARO 244 cu tot cu bloc - 1 buc; Pompa ambreiaj Raba 1 buc; Teava saxofon gaze ARO - 1 buc; Manson admisie ?100 - 2 buc; Parbriz ARO 243D - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01028 Ghimbav: Volanta ambreiaj ?420 Raba - 1 buc; Cilindru dublu frâna Raba - 2 buc; Supapa frâna mâna Raba cu schimbator la volan - 1 buc; Stator alternator Raba - 1 buc; Regulator presiune Raba - 1 buc; Pompa apa ARO cu motor L 127 - 2 buc; Stator alternator ARO cu motor L 127 - 2 buc; Cilindru comanda ambreiaj Raba - 2 buc; Cilindru receptor ambreiaj Raba - 2 buc; Rulment mic planetara Raba(NJ 5111E - punte fata - Raba) - 2 buc.
