
Servicii de reparare masina de spalat Indesit, uscator ind. Electrolux si generatoare abur

I.D.: 80166342

Data publicarii 22.03.23

Coduri CPV

50532000-3

Pretul estimativ: 2.649,00 RON - 2.649,00 RON

Descriere: Reparatie masina de spalat rufe Indesit : inlocuit dispozitiv blocare hublou, inlocuit pompa apa, inlocuit electrovalva reparatie uscator de rufe industrial Electrolux : inlocuit rulmenti motor ventilator , inlocuit curea, inlocuit rezistenta termica reparatie generatoare agur Pratika (2buc) : inlocuit rezistenta el. boiler, inlocuit garnitura boiler, inlocuit buson protectie la suprapresiune , inlocuit buton retea si buton pornire fier calcat , inlocuit termostat boiler la DGASPC SECTOR 1/ Nazarcea Grup
