
Reparatii la alternatorul microbuzului Mercedes Sprinter

I.D.: 44501078

Data publicarii	14.11.19	Coduri CPV	34300000-0 50100000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 344,53 RON - 344,53 RON

Descriere: Reparatii la Microbuzul Mercedes Sprinter. S-a reparat alternatorul si s-a inlocuit piesele de schimb (Rola ghidaj, Balansor intizator, Curea alternator).
