
Serviciul de reparare a doua hote microbiologice

I.D.: 56900376

Data publicarii	11.05.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.496,40 RON - 3.496,40 RON

Descriere: Serviciul de reparare a doua hote microbiologice - marca Faster, model SCS 1-4 , serie 274, respectiv 275 : 1)Reparare hotă microbiologică cu tastatură defectă Servicii de reparare hotă microbiologică marca Faster, model SCS 1-4, cu tastatură defectă, serviciul include calibrarea poziției geamului, tastatura SCS 1-4, costurile de manoperă și transport. 2) Reparare hotă microbiologică cu potențiomtru defect Servicii de reparare hotă microbiologică marca Faster, model SCS 1-4, cu potențiomtru, control poziție geam hotă SCS, serviciul include costurile de manoperă și transport
