
50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 72934133

Data publicarii	06.09.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	304,00 RON - 304,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: SERVICE STINGATOR TIP P6 a) demontarea completă a stingătoarelor și curățarea stingătoarelor care necesită această operație; b) verificarea aspectului exterior și interior și a stării de integralitate a subansamblelor; verificarea funcționalității subansamblurilor componente; c) verificarea stării calitative a agentului de stingere (pulbere/spumă) și încărcarea cu agent de stingere corespunzător; d) verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului, conform Prescripțiilor tehnice PT 5-2003 Colecția IS CIR; e) starea de încărcare a buteliei cu dioxid de carbon/azot; f) sigilarea, inscripționarea și etichetarea stingătorului cu: modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, date despre producător, data la care stingătorul a fost verificat și data următoarei verificări; g) Termenul de garanție va fi de minim 1 an SERVICE STINGATOR CU PULBERE TIP P1/ P3
