
Reparație auto SKODA OCTAVIA

I.D.: 37818915

Data publicarii	12.08.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.08.19	Pretul estimativ:	695,00 RON - 695,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Servicii de reparații auto pentru repunerea în stare de funcționare autovehiculului SKODA OCTAVIA S.S. TMBLJ7NE1H0074546 (constând în înlocuirea următoarelor: Șurub pentru evacuare ulei - cod piesă: N91082701 - 1 buc.; Șurub M10x1x10 - cod piesă: N90281802 - 1 buc; Lichid frână DOT4 - cod piesă: B000750M7 - 1.200ml.; Ulei haldex - cod: G060175A2 - 850 ml. Garanție: pentru piese de schimb - conform producătorului, pentru servicii - minim 6 luni.
