
Reparat Pompa tip DAB 2 model JEL 151m

I.D.: 84117060

Data publicarii	30.06.23	Coduri CPV	50511100-1
Pretul estimativ:	1.010,84 RON - 1.010,84 RON		
Descriere:	Serviciu de reparat pompă tip DAB 2, model JET 151M - prin înlocuire rulment, etanșare mecanică și turbină		
