

---

## Reparatie sterilizator cu aer cald tip EC 200

I.D.: 44673803

---

Data  
publicarii 27.11.19

Coduri CPV

50400000-9

---

Pretul  
estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

---

Descriere: Reparatie sterilizator tip EC200 consta in urmatoarele: - echipare cu termorezistenta cu fir -  
inlocuire stecher cablu alimentare - etalonare echipament (cu certificat de etalonare emis  
de laborator metrologic acreditat RENAR).

---