

Reparatie sterilizator cu aer cald tip EC 200

I.D.: 44673803

Data publicarii	27.11.19	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Reparatie sterilizator tip EC200 consta in urmatoarele: - echipare cu termorezistenta cu fir - inlocuire stecher cablu alimentare - etalonare echipament (cu certificat de etalonare emis de laborator metrologic acreditat RENAR).
