
Serviciu de înlocuire a furtunului hidraulic aferent casetei de direcție la autospeciala marca SCANIA Volkan

I.D.: 78300601

Data publicarii	08.02.23	Coduri CPV	50114000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.02.23	Pretul estimativ:	2.600,00 RON - 2.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu de înlocuire a furtunului hidraulic aferent casetei de direcție la autospeciala marca SCANIA Volkan cu seria de șasiu YS2P6X600C2078711 / 2012 și cu numărul de înregistrare MAI 35294 de la Detașamentul de Pompieri Onești (în cadrul serviciului se va înlocui furtunul hidraulic - 1 buc, ulei ATF - 4 litri și se va realiza și aerisirea instalației hidraulice).
