

Piese schimb TAB ABC 79M

I.D.: 22081986

Data publicarii	31.08.17	Coduri CPV	35420000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.09.17	Pretul estimativ:	38.267,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Piese schimb TAB: 1 Conducta scurgere comb. 5x9,5 x (245 + 5x140) - Saviem 798-05 - 89.12320.5020 - buc - 10 ; 2 Cilindru principal ambreiaj 23,8 x 36 (pompa ambreiaj Raba) - 81.30.715.6011 - buc - 4 ; 3 Turbosuflanta HOLSET tip H1S - 89.09000.6006 (101006) - buc - 2 ; 4 Electromotor pornire Saviem - 2150 - buc - 4 ; 5 Bec far TAB 24V / 40W - AS 5 28V-40W BT-1 P417 - buc - 20 ; 6 Compresor de aer LP 1848-T2 (213 cm3) - Saviem 798-05M2 (turbo) - 89.54101.6021 (6016) 6015 - buc - 4 ; 7 Regulator de presiune cu filtru - DR 2200 (81.52101.6037) - buc - 4 ; 8 Supapa limitare presiune (supapa trecere fara retur DR 4305) - 417.35.67.0 (89.521110.6004) - buc - 5 ; 9 Pompa de injectie în linie pentru motor SAVIEM 798-05M2 ("turbo") - RO-PES 6 A80D-320RS27 (0.800.876.033) - buc - 3 ; 10 Injector ans. ROKBL 76S15 (2R) + RODLLA 18S16 - 0.832.281.018 - buc - 20 ; 11 Buson gura umplere instalatie de racire TABC-79 - 418.13.19.3.0 - buc - 8 ; 12 Filtru de ulei ptr. motor SAVIEM - FU-P478 (89.05501.6003) - buc - 7 ; 13 Curea trapezoidala 1250 AV 12,5X10 - STAS 11147 - buc - 16 ; 14 Curea trapezoidala 12,5x10x917 - STAS 11147 - buc - 16 ; 15 Transmitator presiune ulei (bulb) 12V - 05621 - buc - 4 ; 16 P-pa de apa ans. Saviem 797-05M1; 798-05M2 (Saviem 797-05, 798-05) - 89.06500.6011 (89.06500.6002) - buc - 8 ; 17 Manson debreiere F310mm (Saviem) - 89.30.550.0032 - buc - 3 ; 18 Placa presiune ambreiaj Saviem - 81.30.305.6026 - buc - 3 ; 19 Disc ambreiaj F310mm - 81.30301.0074 - buc - 3