
Reparație ecograf Philips IU 22

I.D.: 73175702

Data publicarii	12.09.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 34.000,00 RON - 34.000,00 RON

Descriere: Verificare/ constatare defect Defectiune: modulul convex pentru examinari abdominale si obstetrice ginecologice Remediere defectiune prin inlocuirea modulului cu cristale piezoelectrice cu arie (matrice) convexa. Rescriere soft si firmware- ultima versiune disponibila (daca este necesar) Verificare parametrii si moduri de lucru B, M, CFM, PW cu modulul inlocuit Efectuare masuratori de electrosecuritate cu analizor FLUKE model ESA-615 Emitere Raport de service cu toate operatiunile efectuate Piese/module inlocuite: Transductor arie convexa model C5-1 pentru examinari Abdominale si Obstetrice-Ginecologice
