
Reparatie hota Telstar Bio II A/M

I.D.: 70088661

Data publicarii	10.06.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.659,55 RON - 3.659,55 RON

Descriere: Reparatie hota Telstar Bio II A/M Pretul include placa BIOS I/O si manopera aferenta inlocuirii acesteia. Obs: Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul dumneavoastra sunt incluse in oferta daca interventia are loc la o data stabilita de comun acord. Daca se doreste interventie la o data preferentiala, se va achita o taxa suplimentara de 400 RON. In urma prestarii serviciilor de service si mentenanta, se va emite un proces verbal cu activitatile efectuate si conditia de functionare a echipamentelor.
