

1- STINGĂTOR CU PULBERE P6 ABC 20 BUC 50 2- STINGĂTOR TIP G 5 CU DIOXID DE CARBON 5 kg BUC 10 3- REPARAȚIE INSTALAȚIE ALIMENTARE CU APĂ B 120 (TĂIERE - SUDURI ȚEAVĂ GALVANIZATĂ ȘI COTURI) BUC 1; 4- REPARAȚIE INSTALAȚIE TERMICĂ SECȚIA 4 SUD (ÎNLOCUIRE POMPĂ RECIRCULARE AGENT TERMIC CONFORM SP

I.D.: 44811101

Documente participare:

- specificatii pompa recirculare.PDF

Data publicarii	26.03.20	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.03.20	Pretul estimativ:	14.285,71 RON - 14.285,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: 1- STINGĂTOR CU PULBERE P6 ABC 20 BUC 50 2- STINGĂTOR TIP G 5 CU DIOXID DE CARBON 5 kg BUC 10 3- REPARAȚIE INSTALAȚIE ALIMENTARE CU APĂ B 120 (TĂIERE - SUDURI ȚEAVĂ GALVANIZATĂ ȘI COTURI) BUC 1; 4- REPARAȚIE INSTALAȚIE TERMICĂ SECȚIA 4 SUD (ÎNLOCUIRE POMPĂ RECIRCULARE AGENT TERMIC CONFORM SPECIFICAȚIILOR TEHNICE ATAȘATE , ROBINEȚI + MATERIALE MĂRUNTE) - GARANȚIE MIMIM 2 ANI BUC 1; 5- ELECTROMAGNET UȘĂ - SPECIFICAȚII: Effeff E7R-E9139, FAIL UNLOCK, 12 Vcc BUC 1; 6- ȚEAVĂ GALVANIZATĂ 3", 4 mm - BARĂ 6 m BUC 2;
