

## Revizie autoclav vertical MLS

I.D.: 93132606

---

Data publicarii	08.02.24	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.505,00 RON - 1.505,00 RON

---

Descriere: Revizie autoclav vertical MLS Proceduri de mentenanta preventiva conform urmatoarelor: - Inspectie vizuala - Verificarea conditiilor de instalare/ utilizare privind amplasarea echipamentului - Teste de electrosecuritate conform standard IEC 61010 - Verificarea rezistentei izolatiei elementului de incalzire @500V [MΩ] - Verificari mecanice: etanseitate ansamblu garnitura/usa, verificarea sistemului de inchidere, verificarea conductelor, verificare ventilator - Verificari de comanda/ control - Verificari documente - Testarea parametrilor functionali: temperatura de sterilizare [°C], presiune de sterilizare [MPa], timp de sterilizare [sec] Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul dumneavoastra sunt incluse in oferta daca interventia are loc la o data stabilita de comun acord. Daca se doreste interventie la o data preferentiala, se va achita o taxa suplimentara de 400 RON. Pretul pieselor de schimb nu este inclus. In urma prestarii serviciilor de service si mentenanta, se va emite un proces verbal cu activitatile efectuate si conditia de functionare a echipamentelor.

---