
Intervenție service microscop Inspect

I.D.: 82314840

Data publicarii	15.05.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.300,00 RON - 8.300,00 RON

Descriere: Intervenție service microscop Inspect Condiții ofertă: - Intervenția de service include reinstalare software și înlocuire acumulator gun; - Intervenția include procedurile de repornire emisie filament/gun; - Prețul include toate cheltuielile pentru o intervenție cu durata de minim 1 zi; - Prețul nu include C/V altor piese de schimb și nici a altor consumabile; acestea se pot aduce de Ronexprim contra cost, pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului (dacă va fi cazul). Termene: - Intervenția de înlocuire se va desfășura la o dată stabilită de comun acord, după primirea comenzii; Garanții: - Garanție piese de schimb: maxim 3 luni de la instalare/înlocuire pe microscop; - Consumabile (dacă va fi cazul): nu se acordă garanție; - Garanție manoperă: 2 luni / 60 zile de la data raportului de service;
