
Servicii de reparatii unitate exterioara marca DAIKIN sistem VRV model RXYQ18P7WBA

I.D.: 43641171

Data publicarii	31.07.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.846,36 RON - 7.846,36 RON

Descriere: Servicii de reparatii unitate exterioara marca DAIKIN sistem VRV model RXYQ18P7WBA aflata la sediul AJFP Maramures, Baia Mare, Aleea Serelor nr.2A, constand in - inlocuire placa electronica inveter si conexiunile aferente; - revizie unitate exterioara; - curatarea cu azot a instalatiei; - vidarea instalatiei; - incarcarea sistemului cu freon R 410 ; - probe de functionare'
