
SERVICIU DE REPARATIE SKODA SUPERB MAI 58722

I.D.: 104278941

Documente participare:

- CARTE AUTO SKODA MAI 58722.pdf

Data publicarii	18.10.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.10.24 14:00	Pretul estimativ:	16.806,72 RON - 16.806,72 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Serviciu de reparatie Skoda Superb MAI 58722 ,respectiv Inlocuire volanta, inlocuire kir accesorii, inlocuire discuri frana spate, inlocuire disc frana fata, inlocuire placute frana spate, inlocuire racitor ulei, inlocuire distributie, inlocuire placute frana fata, inlocuire acumulator, inlocuire parbriz, inlocuire ulei si filtre, inlocuire toba intermediara, inlocuire electromotor, inlocuire pomba ambreaj, reparat prag stanga, revopsit prag stanga, revopsit prag dreapta, incarcat instalatie AC
