

---

## **servicii de verificare tehnica ploscar Meiko**

I.D.: 69358760

---

Data publicarii	20.05.22	Coduri CPV	50000000-5 50400000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 800,00 RON - 800,00 RON

---

Descriere: servicii de verificare tehnica ploscar Meiko: • Verificarea filtrelor de alimentare cu apa rece-calda • Verificarea presiunii de alimentare cu apa rece-calda • Verificarea conexiuni electrice • Verificarea racordurilor de legatura la alimentarea cu apa rece-calda • Verificarea legaturilor de impamintare • Verificarea sistemului de inchidere si blocare a usii camerei de spalare • Verificarea rotoarelor din camera de spalare • Verificarea functionarii displayului • Verificarea functionarii butoanelor de program • Verificarea sistemului de dozaj al agentului de clatire In urma verificarii tehnice sa va transmite lista cu eventualele piesele de schimb ce necesita inlocuire. Pretul nu include piesele de schimb.

---