

Servicii vulcanizare autovehicule

I.D.: 96514561

Data publicarii	25.04.24	Coduri CPV	50116500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 32.680,00 RON - 32.680,00 RON

Descriere: Demontat/montat roata spate, dejantat/ jantat roata + petic pentru bascula BC16APL, 2- Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo BC 059, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata+ petic pentru tractor BC 02 UAT si BC 25APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru bascula BC16APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru buldo BC 059, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat roata + petic pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat roata + montat valva camera pentru buldo BC-059, Demontat/montat roata spate, dejantat/jantat, montat valva janta pentru tractor BC02UAT si BC25APL, Serv vulc - schimb roti fata, demontat/montat anvelopa pentru urm autov Tractor BC 02UAT, Autout Iveco BC 16APL, TractorU650-BC25APL, Buldo 059, Remorca BC-030-Moinesti si Remorca BC23APL, Serv.vulca -schimb roti spate, demontat/montat anvelopa pentru urm autov Tractor BC 02UAT, Autout Iveco BC 16APL, Tractor U650/BC25APL, Buldo -BC-059, Remorca BC-030-Moinesti si Remorca BC23APL, Serv vulc -demontat/montat roata, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat, montat valva janta pt. tractor BC02UAT si BC25APL, Demontat/montat roata fata, dejantat/jantat, montat valva camera pt. buldo
