

---

## **Servicii de reparatie sistem de racire camera climatica Labtech LGC5201**

I.D.: 75389752

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.11.22 | Coduri CPV | 50730000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 1.850,00 RON - 1.850,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparatie sistem de racire camera climatica Labtech LGC5201. Include manopera, materiale si consumabile pentru functionarea echipamentului in parametrii recomandati de producator.

---