
Reparație autospeciala Renault Midlum conform ADV1159173

I.D.: 48588619

Data publicarii	30.07.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.676,06 RON - 3.676,06 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Reparație autospeciala Renault Midlum conform ADV1159173/20.07.2020 si oferta:
Reparație autospeciala Renault Midlum, serie caroserie VF644AHL000005288/2010, număr
înregistrare MAI 33138 - servicii de inlocuire senzor noxe 1 SENZOR NOX 2 PIESE MARUNTE 3
VERIFICAT PARAMETRI FUNCTIONARE.INLOCUIT SENZOR NOX
