
servicii de reparatie hota de biosiguranta

I.D.: 43178639

Data publicarii	20.02.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.407,00 RON - 7.407,00 RON

Descriere: Deplasarea echipei de service la sediul beneficiarului Constatatarea tehnica - conform oferta atasata Revizie tehnica - conform oferta atasata Inlocuirea a: 2 filtre HEPA/ULPA, 1 lampa UV, 1 lampa fluorescenta, mentenanta revizie - conform oferta atasata - Furnizare filtru ULPA/HEPA - 2 bucati x 2.229 lei fara TVA - Furnizare lampa UV - 1 bucata x 995 lei fara TVA - Furnizare lampa fluorescent - 1 bucata x 954 lei fara TVA - Service revizie tehnica - 1 pachet x 1.000 lei fara TVA Garantie tehnica pentru piese 12 luni
