
Constatare tehnica si remediere defectiuni la fibrobronhoscop Storz

I.D.: 53966600

Data publicarii	05.02.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 09.02.21

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la fibrobronhoscop Storz cu SN 59156 - 11301BNX (eroziune exterioara si lipsa imagine; pierdere de aer la verificarea testului de etanseitate). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical mai sus mentionat
