
Serviciu de reparație la autovehiculul Mercedes Benz Sprinter cf anunțului nr. ADV1208081

I.D.: 56261605

Data publicarii	19.04.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 640,79 RON - 640,79 RON

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de frânare la autovehiculul Mercedes Benz Sprinter conform anunțului de publicitate nr. ADV1208081, cu seria de șasiu WDB906153FN606247, cmc. 2987, putere motor 140 Kw, an de fabricație 2015 de la Detașamentul de Pompieri Bacău. Serviciul de reparație presupune înlocuirea senzorului ABS dreapta față + cablaj senzor - 1 buc. și efectuarea de operațiuni de diagnoză și ștergere erori.
