

---

## Reparare a usii echipamentului RMN Signa Explorer

I.D.: 54655900

---

Data publicarii	26.02.21	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.650,00 RON - 1.650,00 RON

---

Descriere: Reparare a usii echipamentului RMN Signa Explorer - 1,650.00 RON + TVA Prin inlocuirea pieselor: Maner deschidere usa - 495.00 RON + TVA Butuc de incuiere usa - 1,155.00 RON + TVA Pretul orelor de manopera este acoperit de garantia extinsa a echipamentului RMN Signa Explorer. Pretul include costurile de livrare. In cazul in care este posibil, defectiunea survenita va fi remediata pe loc de catre inginerul delegat. Daca insa, defectiunea prezinta o complexitate avansata, fiind necesar sa se inlocuiasca eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Acceptarea prezentei reprezinta comanda ferma.

---