
SERVICII DE REPARATII PT. CURATITOR CU PRESIUNE KARCHER K7

I.D.: 48332542

Data publicarii	20.07.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.306,23 RON - 1.306,23 RON

Descriere: Servicii de reparații (înlocuire CAP POMPA K7 , TAMPON COMPLET , VENTIL BOLT COMPLET , DUZA , CARCASA , SET CONTROL) PENTRU CURATITOR CU PRESIUNE KARCHER K7 . În cazul în care Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin comandă, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din obligația nerealizată din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Penalitățile se vor aplica începând cu prima zi de întârziere de când nu s-au respectat obligațiile conform termenului de prestare convenit. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat.
