

Achizitii de servicii de reparatii la autospeciala VW Touareg MAI 22875.

I.D.: 21282799

Data publicarii	20.07.17	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.17	Pretul estimativ:	20.104,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitii de servicii de reparatii la autospeciala VW Touareg MAI 22875, dupa cum sunt mentionate mai jos: - Reglat convergenta fata - Reglat cadere fata - Reglat convergenta spate - Reglat cadere spate - 1 set garnituri gura umplere (cod 98010000) - 1 buc Regulator ventilator (cod 7L0907521B) - 1 buc senzor calitate aer G238 (cod 7L0907643A) - 1 buc galerie evacuare (cod 070253031F) - 1 buc garnitura galerie evacuare (070253039D) - 1 buc flansa galerie evacuare (cod 070253107) - 1 buc mecanism directie (caseta directie cod 7L6422063C) - cu piesa la schimb - 2 buc bascula sup susp. fata (cod 7L0407021B) - 4 buc bucsa bara stabilizatoare fata (cod 7L0411313H) - 4 buc bucsa bara stabilizatoare spate (cod 7L0511413E) - 1 buc bieleta antiruliu stg. Spate (cod 7L0505465D) - 1 buc bieleta antiruliu dr. Spate (cod 7L0505466D) - 2 buc surub (cod N10592402) - 4 buc piulita (cod N10402904) - 1 buc ax cardanic (cod 7L6521102Q) - 6 buc surub cu cap cilindric si 3 buc placa de sprijin (cod N90941703, 7L0521347A) - 3 buc surub (cod N10526202) - 1 buc bascula inferioara stg. fata (cod 7L0407151H) - 1 buc bascula inferioara dr. fata (cod 7L0407152H) - 4 buc surub cu exc. M14x1.5x102 (cod WHT001833) - 4 buc saiba cu excentric 38x5 (cod WHT001796A) - 4 buc piulita M14x1.5 (cod WHT001938) - 1 buc scut motor (cod 7L0825285C) - 1 buc scut cutie viteze (cod 7P6825231D) - 1 buc garnitura turbina (cod 070253115) - 1 buc flansa (cod 070253225) - 1 buc inel etansare (cod 072053117C) - 1 buc garnitura (cod 070145757A) - 3 buc surub (cod N91120901) - 1 buc surub cap cilindric (cod N91137701) - 2 buc prezon (cod N10706801) - 2 buc piulita (cod N10286111) - 1 buc garnitura (cod 038115315) - 1 buc inel etansare (cod 074115315) - 1 buc garnitura buson capac tacheti (036115111B) - 1 buc antigel (G013A8JM1) - 1 buc etansare exterioara usa (cod 7L0837911E) Piesele de schimb sa fie O.E. si garantie 24 de luni la piese.
