



## Verificat stingator cu pulbere tip P1 la Cantina de Ajutor Social

I.D.: 102133249

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.08.24 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Pretul estimativ: | 20,17 RON - 20,17 RON |
|-------------------|-----------------------|

Descriere: Operatiile efectuate pentru fiecare stingator în parte sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingătorului. Societatea REFILL ROM SRL este autorizata sa execute lucrari de verificare, reîncarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, în baza autorizatiei seria B nr. 2831/2023, eliberata de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti