

Servicii de reparatie dispozitive medicale

I.D.: 67094901

Data publicarii 14.03.22 Coduri CPV 50421000-2

Pretul estimativ: 42.355,00 RON - 42.355,00 RON
37.900,00 RON - 37.900,00 RON
15.952,00 RON - 15.952,00 RON
8.960,00 RON - 8.960,00 RON
6.940,00 RON - 6.940,00 RON
41.740,00 RON - 41.740,00 RON
69.615,00 RON - 69.615,00 RON
46.320,00 RON - 46.320,00 RON
19.800,00 RON - 19.800,00 RON
19.800,00 RON - 19.800,00 RON
18.965,00 RON - 18.965,00 RON
15.290,00 RON - 15.290,00 RON

Descriere: 7. Reparație platformă laser integrată cu lumină intens pulsată XEO, seria XP15649 din cadrul sistemului integrat pentru sala de operații dermatologie nr. inv. 24771, Reparație platformă laser integrată cu lumină intens pulsată XEO, seria XP15649 din cadrul sistemului integrat pentru sala de operații dermatologie nr. inv. 24771 - 1 buc. 11. Reparație trusă de videoendoscopie, nr. inv. 24844, Reparație trusă de videoendoscopie, nr. inv. 24844 - 1 buc. 12. Reparație videocoloscop Pentax A110024 din cadrul trusei videoecoendoscopice, nr. inv. 26570, Reparație videocoloscop Pentax A110024 din cadrul trusei videoecoendoscopice, nr. inv. 26570 - 1 buc. 6. Reparație motor electric de mare viteză cu sistem de răcire integrat pentru frezare, trenepatii și găurire), seria 1150, nr. inv. 22063, Reparație motor electric de mare viteză cu sistem de răcire integrat pentru frezare, trenepatii și găurire), seria 1150, nr. inv. 22063 - 1 buc. 4. Reparație fotoliu rulant cu acționare electrică, model B500 CLASS, seria 3261164810136, nr. inv. 25387, Reparație fotoliu rulant cu acționare electrică, model B500 CLASS, seria 3261164810136, nr. inv. 25387 - 1 buc. 9. Reparație trusă de videobronhoscopie cu accesorii pentru purtător, nr. inv. 24460, Reparație trusă de videobronhoscopie cu accesorii pentru purtător, nr. inv. 24460 - 1 buc. 10. Reparație trusă de videobronhoscopie cu autofluorescență tip Evis Lucera Spectrum, nr. inv. 24455, Reparație trusă de videobronhoscopie cu autofluorescență tip Evis Lucera Spectrum, nr. inv. 24455 - 1 buc. 8. Reparație sistem de navigație cerebrală optică și magnetică cu unitate de ecografie, serie N07370807, nr. inv. 25499, Reparație sistem de navigație cerebrală optică și magnetică cu unitate de ecografie, serie N07370807, nr. inv. 25499 - 1 buc. 1. Reparație ecograf staționar de performanță medie pentru UPU - VIVID T8 R2, nr. inv. 25936, seria 632699WX0, Reparație ecograf staționar de performanță medie pentru UPU - VIVID T8 R2, nr. inv. 25936, seria 632699WX0 - 1 buc. 2. Reparație ecograf staționar de performanță medie pentru UPU - VIVID T8 R2, nr. inv. 25937, seria 632697WX0, Reparație ecograf staționar de performanță medie pentru UPU - VIVID T8 R2, nr. inv. 25937, seria 632697WX0 - 1 buc. 3. Reparație ecograf staționar pentru utilizare în activitatea de terapie intensivă - Affiniti 50G, seria US518D1091, nr. inv. 26623, Reparație ecograf staționar pentru utilizare în activitatea de terapie intensivă - Affiniti 50G, seria US518D1091, nr. inv. 26623 - 1 buc. 5. Reparație imprimanta pentru inscripționarea lamelor de sticlă port obiect, seria 6051, nr. inv. 26574, Reparație imprimanta pentru inscripționarea lamelor de sticlă port obiect, seria 6051, nr. inv. 26574 - 1 buc.