

Servicii de reparații auto BV-10-CTW

I.D.: 101785591

Data publicarii 19.08.24 Coduri CPV 50112000-3

Pretul estimativ: 7.433,61 RON - 7.433,61 RON

Descriere: Servicii de reparații auto pentru Skoda Octavia BV-10-CTW Antigel g12 1 x18 =18 RON Filtru ulei 1x 33 =33 RON Filtru aer 1x 50= 50 RON Filtru combustibil 1x 80= 80 RON Filtru habitaculu 1x 39= 39 RON Ulei motor 1 x280= 280 RON Spray curatare 1 x20 =20 RON Capete de bara 2 x65 =130 RON Pivoti 2x 85 =170 RON Bucsi brate fata mari 2 x40= 80 RON Discuri fata 1x 370 =370 RON Placute fata 1 x150 =150 RON Arcuri spate 2x 200= 400 RON Bielele rului spate 2x 75= 150 RON Burduf planetara ext stanga 1x 65 =65 RON Radiator racire motorina 1 x1600 =1600 RON Carenaj dreapta fata anterior 1 x75 =75 RON Carenaj dreapta fata posterior 1x 75 =75 RON Parbriz 1x 700 =700 RON Radiator ac 1x 340 =340 RON Ansamblu ventilatoare racire 1x 680= 680 RON Freon 1 x240 =240 RON Releu bujii 1x 165 =165 RON Electrovalva egr 1x 160= 160 RON Semnalizare oglinda sofer 1x 75 =75 RON Revizie 215 RON Reglaj directie fata 250 RON Reparat toba intermediara 150 RON Inlocuit parbriz 150 RON Inlocuit discuri si placute fata 200 RON Inlocuit carenaj dr fata/spate 150 RON Inlocuit radiator A/C 350 RON Inlocuit arcuri spate 300 RON Inlocuit radiator racire combustibil 300 RON Inlocuit ansamblu racire ventilator 350 RON Inlocuit electro valva 200 RON Inlocuit releu bujii 86 RON PIESE 6145 RON MANOPERA 2701