

Reparatie VW Golf

I.D.: 47826310

Data publicarii	02.07.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.417,75 RON - 1.417,75 RON

Descriere: Inspectie service extinsa cu schimb ulei flexibil Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru aer - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit/montat Filtru combustibil - demontat/inlocuit/montat Combustibil - aerisit Sistem ambreiaj - aerisit Ulei pentru cuplajul Haldex - inlocuit Buson Haldex - demontat/inlocuit/montat Service lichid de frana Eficacitate franare - efectuat
