

## REPARAT INSTALATIA DE APA RECE IN CENTRALA TERMICA SI SPATIUL TEHNIC

I.D.: 102116863

Data publicarii 30.08.24

Coduri CPV 45231111-6

Pretul estimativ: 61.663,68 RON - 61.663,68 RON

Descriere: Golit instalatia de apa rece de pe fiecare coloana Dezafectat instalatia veche de apa rece Inlocuit coloana nr. 1, alimentare REZERVOR STOCATOR12 tone, cu apa rece (robinet cu sertar Dn100=1buc, flante Dn100=2buc, surub M16x60=8buc, tv21/2"=9M, curba 21/2"4Buc stut filetata 2"=1buc, Rrobinet pe bila 3/4=1buc, electrozi superbaz d=2,5mm=3kg, panze flex ) Inlocuit coloana nr. 2, alimentare STATIA DE DEDURIZARE cu, apa rece ( teava 2"=17m, curbe2"=2buc, robinet pe bila 2"=1buc, reductie 2"-1'=1BUC ) Inlocuit coloana nr. 3, alimentare ZONA CABINETE AMBULATORIU cu apa rece ( teava 21/2"=12m, curbe21/2"=3buc, robinet cu sertar Dn80"=1buc, flanse Dn80=2buc, surub M 16x60==8buc Inlocuit coloana nr. 4, alimentareSPATIU TEHNIC, cu apa rece ( robinet cu sertar Dn100=1buc, flanseDn100=2buc, surub M16x60=8buc, tv21/2"=64m, curba 21/2"=9buc, electrozi superbaz d=2,5mm=6kg, panze flex) Inlocuit coloana nr. 5, alimentare DISTRIBUTOR GENERAL DE LA HIDROFOR cu apa rece ( robinet cu sertar Dn100=1buc, flanseDn100=2buc, surub M16x60=8buc, tv21/2"=8m, curba 21/2"=2buc, electrozi superbaz d=2,5mm=2kg, panze flex) Inlocuit coloana nr. 6, alimentare BOILER 5000l cu apa rece ( robinet cu sertar Dn100=1buc, flanseDn100=2buc, surub M16x60=8buc, tv21/2"=23m, curba 21/2"=4buc, electrozi superbaz d=2,5mm=4kg, panze flex) Inlocuit coloana nr. 7, alimentare CAZI GALVANICE cu apa rece ( robinet cu sertar Dn100=1buc, flanseDn100=2buc, surub M16x60=8buc, tv21/2"=54m, curba 21/2"=10buc, rob