

REPARATII SB 59 AAC

I.D.: 103711954

Data publicarii	01.10.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.889,52 RON - 3.889,52 RON

Descriere: CAP BARA STG 1.0 TA2672 CAP BARA DR Bieleta directie stg/dr6 TC2432 SEMIBIELETA AMORTIZOR FATA STG 1.0 AMORTIZOR FATA DR 1.0 FLANSA AMORTIZOR CU RULMENT STG 1.0 803126 FLANSA AMORTIZOR CU RULMENT DR 1 BIELETA ANTIBALANS MOTOR HU71211X FILTRU ULEI 1 Filtru aer FILTRU COMBUSTIBIL CU2040 FILTRU HABITACLU O-RING SPRAY CURATARE RUGINA 1 SPRAY CURATARE RAPIDA OPT006 COLIER PLASTIC DISC TAIERE 125 X 1mm ULEI TOP TECH 4600 5W-30 4L Ecotaxa 1 00BR CONSTATARE 2 ÎNLOCX2 CUPELĂ AMORTIZOR 3 ÎNLOCX2 BIELETĂ DE RETRANSMITERE BARĂ STABILIZATOARE FAPĂ ÎNLOCX2 BIELETĂ CU ROTULĂ AXIALĂ DE DIRECTIE 5 ÎNLOC BIELETĂ DE PRELUARE CUPLU 6 REDI CONTROL SI REGLAT GEOMETRIE ROTI 7 REVIZIE VEHICUL TOTAL MANOPERA
