
INCARCAT,VERIFICAT,REPARAT,ETALONAT STINGATOR P6

I.D.: 53294767

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.01.21 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 704,00 RON - 704,00 RON

Descriere: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) DESCRIERE: - Verificarea vizuala a indicatiilor manometrului - Demontat stingator - Golit stingator - Spalat recipient stingator - Uscat recipient stingator - Vopsit recipient stingator dupa caz - Probat corp stingator pe bancul hidraulic - Demontat sistemul de percutare refulare - Verificat sistemul de percutare refulare - Verificat teava de refulare - Verificat parghia de percutare - Verificat subansamblu furtun refulare - Verificat probat manometru - Incarcat recipientul cu pulbere Tip Centimax folosind masina de Incarcat automat tip PFF-FLIP-EK pulberea fiind in prealabil cernuta Automat de catre masina - Montat sistemul de percutare refulare - Presurizat stingatorul (cularea verde pe manometru) - Montat stingatorul furtunul de refulare,centura pt furtunul de refulare - Etichetat stingatorul cu eticheta societatii cu data in care a fost facuta verificarea si data expirarii - Sigilat stingator cu sigiliul societatii(sigiliu autoblocant tip snur) - Emiterea buletinului de verificare - Emiterea certificatului de garantie Cheltuieli de transport 100,00 lei(dus intors)
