

---

## Piese schimb reparatie aer SAMSUNG 60000 BTU

I.D.: 55266005

---

Data publicarii	19.03.21	Coduri CPV	42512500-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.510,00 RON - 1.510,00 RON

---

Descriere: Piese de schimb pentru reparatie aer condionat SAMSUNG 60000 BTU UH060EAV1 -placa principala inverter DB93-05839H = 1154 lei -placa display DB93-06290° = 192 lei - Pasta termo-conducatoare BB81-02483A = 164 lei inclusiv montaj si PIF garantie 12 luni

---