
Servicii de reparații, respectiv înlocuit senzor pedală frână, senzor PDC

I.D.: 87140809

Data publicarii	20.09.23	Coduri CPV	50112111-4 50112000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	819,32 RON - 819,32 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Servicii de reparații, respectiv înlocuit senzor pedală frână, senzor PDC pentru autoturismul marca Mercedes -Benz, cu numărul de înmatriculare B 31 MJR. Serviciile de reparații se vor efectua conform devizului. Serviciile trebuie să respecte cerințele solicitate de autoritatea contractantă și oferitate de dvs.
