

Alimentare cu apa grup sanitar,remediere instalatie si inlocuire barerii sanitare Stadion Tineretulu

I.D.: 64063958

Data publicarii	08.12.21	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.811,83 RON - 5.811,83 RON

Descriere: Este necesara remedierea unui defect pe instalatia de apa rece. Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele materiale: Baterie lavoar 8 buc Baterie temporizata pisoar 9 buc CAPAC PPR 25 1 buc Colier cu diblu 1" BAYPA 8 buc Colier intarit D63x1" FI 1 buc Dop ZN 1/2" 5 buc Flotor WC 1 buc Niplu ZN 1" 1 buc Olandez PPR 32-1" FE 1 buc Prelungitor BAT 121 cm 2 buc Racord flexibil apa 1 buc Reductie PPR 32-20 1 buc Robinet apa 1" MM Slovarm 1 buc Robinet apa 1/2" MM Slovarm 1 buc Robinet coltar 1/2"-1/2" Comfort SCHELL 8 buc Robinet coltar 1/2"-3/8" Comfort SCHELL 7 buc Sifon flexibil 9 buc Sifon pisoar 1.1/4" 1 buc Teava PPR f.comp. PN20 D32 10 buc Teu PPR 32 egal 1 buc COT PPR 32-90 8 buc COT ZN I-E 1" 1 buc Racord apa 1/2 3 buc Adaptor 32-1" fi 1 buc Adaptor 32-1" fe 1 buc Adaptor 20-1/2 fe 1 buc MUFA 32 1 buc Contravaloarea materialelor si a lucrarilor de montaj a acestor materiale este de 5811,83 lei
