
reparatie videocolonoscop PENTAX

I.D.: 98680610

Data publicarii	11.06.24	Coduri CPV	50800000-3 34913000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 4.266,15 RON - 4.266,15 RON

Descriere: Materialele care necesita inlocuire pentru reparatie videocolonoscop PENTAX, EC 34 - i 10 L, seria K110264 sunt urmatoarele: - RL PULLEY ASSY, Ans scripeti RL, cod D201 - U2165 - 1 buc, pret /bucata 1826.65 lei - UD PULLEY ASSY, Ans scripeti UD, cod D201 - U2160 - 1 buc, pret /bucata 1826.65 lei - Set garnituri etansare - 1 buc, 416.50 lei - Adezivi, consumabile diverse - 1 buc, pret 196.35 lei mai putin
