
Servicii de reparații pt. un autovehicul Dacia Duster.

I.D.: 79846096

Data publicarii	14.03.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.155,00 RON - 1.155,00 RON

Descriere: Servicii de reparații pt. un autovehicul Dacia Duster cu SS. UU1HSDJ9G53981764, capacitate cilindrică 1461 cmc, carburant motorină.constând în înlocuirea: butuc roată față, rulment față, prezoane roată (5 bucăți), și bec H7 (1 buc)
