

## Lucrari de reparatii ridicare restrictii de viteza pe linii curente si directe - 2 Loturi- SRCF Galati

I.D.: 70798470

Documente participare:

- EN1037573.docx
- Clarificare RRV linii 2 loturi.pdf
- Caiet de sarcini Formulare F1 F2 F3 C6 C7C8 C9 Lot 1.pdf
- Caiet sarcini Formulare F1 F2 F3 C6 C7 C8 C9 Lot 2.pdf
- 4 - Sectiunea Formulare - Lucrari linii curente si directe.doc
- Model contract Lucrari RRV 2 loturi.pdf
- Nota de informare PDCP Lucrari RRV 2 loturi.pdf
- FisaDate\_DF1148937.pdf
- DUAE\_CERERE\_177324.xml

Data publicarii	31.05.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.07.22	Pretul estimativ:	1.635.102,33 RON - 1.635.102,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lot 1-Inlocuit traverse din beton necorespunzatoare cu traverse din beton T13 noi placate si material marunt (dibluri, tirfoane, placute din cauciuc si plastic), pe linia 504 I Adjud - Urechesti de la km 4+000 la km 8+000, conform cerintelor din caietul de sarcini si anexe. Lucrarile din cadrul obiectivului sunt necesare deoarece traversele din beton si prinderea acestora este necorespunzatoare din cauza diblurilor din lemn putrede, plăcilor de polietilenă și plăcuțelor din cauciuc deteriorate si a inelor resort sparte sau lipsă. Lucrările în cauză, urmăresc aducerea liniei în parametrii instructionali pentru circulatia materialului rulant in condiții de siguranță, cu viteza de 100 km/h. Neefectuarea acestei lucrări, va conduce la restrictionarea vitezei sau la interzicerea circulatiei trenurilor de călători și marfă. Lot 2-Inlocuit material marunt (dibluri, tirfoane, placute din cauciuc si din plastic), pe linia 504 II Adjud - Urechesti de la km 4+000 la km 8+000, conform cerintelor din caietul de sarcini si anexe. Lucrarile din cadrul obiectivului sunt necesare deoarece prinderea este necorespunzatoare din cauza diblurilor din lemn putrede, a plăcilor de polietilenă și plăcuțelor din cauciuc deteriorate si a inelor resort sparte sau lipsă. Lucrările în cauză, urmăresc aducerea liniei în parametrii instructionali pentru circulatia materialului rulant in condiții siguranță, cu viteza de 100 km/h. Neefectuarea acestei lucrări, va conduce la restrictionarea vitezei sau la interzicerea circulatiei trenurilor de călători și marfă. Efectuarea acestor lucrări se face cu respectarea legislației, standardelor de stat, instrucțiunilor, prescripțiilor tehnice, ordinelor și dispozițiilor în vigoare privind asigurarea conditiilor tehnice si de calitate necesare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 22-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.