
Reparatie MAN DYPARO

I.D.: 59065384

Data publicarii	20.07.21	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 35.580,60 RON - 35.580,60 RON

Descriere: CONSTATARE TEHNICA - Cablul schimbator viteze este rupt - Pierderu ulei sub radiator - Curele compresor AC - foarte uzate - Diagnoza ABS - martor + Coduri si mesaje bord - Verificat directie - zgomot - Verificat sasiu zona roata de rezerva - este rupt - Verificat deschidere usa 1 - Verificat instalatie A/C (SISTEMUL DE VENTILATIE UNEORI NU FUNCTIONEAZA CEL DIN INTERIOR) - Verificat sistem incarcare acumulatori. de executat: inlocuit supapa comanda sistem, supapa serviciu, garnitura baie ulei, diagnoza, parametrizare, inlocuit senzor acceleratie, sigurante timonerie, inlocuit radiator racire ulei, inlocuit cilindru ambreiaj, ulei ambreiaj, servoambreiaj, gresare pivoti, diverse garnituri, consumabile, confectionat suport roata rezerva, remediat usa fata, inlocuit ulei cv + filtru
